

## Jonfjärd Stina

---

**Från:** Jeppsson Nils Valter <NilsValter.Jeppsson@vaxjo.se>  
**Skickat:** den 5 april 2024 14:32  
**Till:** Remiss  
**Ämne:** Extra remiss-Boverkets förslag till föreskrifter om säkerhet vid användning av byggnader  
**Bifogade filer:** IMG\_0205.jpeg

Under Ledstänger §12 önskas följande ändring:

Trappor, trapplopp och ramper ska ha ledstänger på båda sidor som stöd för balansen.

Vid uppdelning av breda trappor i två eller flera trapplopp är kutymen idag att ledstänger inte monteras utmed yttersidorna, se bif bild. Bilden är från nya kommunhuset i Växjö. Trots "höga" protester från oss i kommunala pensionärsrådet har vi inte fått gehör för ledstänger utmed yttersidorna. Vi anser detta är en stor brist för personer som endast kan använda en hand vid passage i trappan. Vem ska släppa balansstödet vid möte i trappan? Byggnadsnämnden hänvisar till sakkunnig tillgänglighet som säger att så bygger vi idag, detta följer dagens byggregler. Vi tycker det strider i högsta grad mot dagens byggregler kap 3 och 8. Trappan leder upp till kontaktcenter, alltså en publik lokal.

Med vänlig hälsning

Valter Jeppsson

Skickat från [Outlook för iOS](#)

