



### **Verksamhetsklass Vk3C, trygghetsboenden**

Räddningstjänsten Östra Blekinge ställer sig tveksam till förslaget att tillämpa utrymning via räddningstjänstens stege i föreslagen verksamhetsklass. Att utrymma en funktionsnedsatt person via stege är en svår uppgift. Utifrån vår synvinkel krävs det att den utrymmande har en viss förmåga att själv gå i en stege med hjälp av en brandman för att detta ska kunna ske på ett säkert sätt.

Förslagen verksamhetsklass kan leda till en ökad koncentration av funktionsnedsatta personer som bor i en och samma byggnad. Detta kan komma att bidra till en svår evakueringsituation vid exempelvis en vindsbrand när alla i byggnaden måste evakueras.

I samband med att MSB fastställde nya föreskrifter för tillsyn enligt Lag om skydd mot olyckor slog myndigheten fast att tillsynsverktyget inte är tänkt att användas regelmässigt för att kontrollera brandskyddet i bostäder. Brandskyddet i bostäder bör därför främst säkerställas genom byggprocessen och genom att inte etablera annan verksamhet än den som är tänkt från början. Tillsyn enligt LSO bör enligt vårt förmenande inte hantera bostadsanpassningar med exempelvis boendesprinkler och spisvakt i ordinärt boende.

Vår bedömning är att boendesprinkler stärker brandskyddet i varje lägenhet, men att den nya verksamhetsklassen bidrar till ökade risker vid en omfattande händelse, när det brinner i anslutande lokaler. Enligt reglerna för boendesprinkler behöver exempelvis inte vind och trapphus vara försedda med sprinklers. Av samma anledning ställer vi oss tveksamma till förslaget enligt 7 kap. 15 §: Förlängd insatstid för räddningstjänstassisterad utrymning (även boendesprinkler). Räddningstjänsten har erfarenheter av en brand som startades på utsidan av en Br 1-byggnad (verksamhetsklass 5B) som ledde till en vindsbrand och slutligen till en totalskada. Trots boendesprinkler och automatiskt brandlarm fick boende evakueras av rökdykare. Framkörningstiden för räddningstjänsten var i aktuellt fall ca 5 minuter.

Möjligen skulle stegutrymning kunna ersättas med TR2/TR1-trapphus i lägre byggnader för att därigenom stärka utrymnings säkerheten.

Räddningstjänsten anser sammantaget att förslaget till ny verksamhetsklass Vk3C bör omarbetas så att utrymning med hjälp av räddningstjänstens stegutrustning tas bort.

### **Räddningstjänsten Östra Blekinge**

Claes Nicklasson  
Stf räddningschef

Erika Persson  
Brandingenjör

---

<b>Postadress</b>	<b>Besöksadresser</b>	<b>Telefon</b>	<b>E-post</b>	<b>Bankgiro</b>
Box 117 371 22 Karlskrona	Oskarsvarnsvägen 3, Karlskrona Kallingevägen 8, Ronneby	0455-30 39 80	raddning.ostrablekinge@karlskrona.se	5627-9391
			<b>Internet</b> raddningstjanst.se	<b>Organisationsnr</b> 222000-1255